

הבהרות למפרט הטכני

1. בסעיף 3.5 טבלה מס' 3 (א) – יש לציין כי היקף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות, בהתאם לסעיף 14 ב במפרט משב"ש.
2. סעיף 3.5 טבלה מס' 3 (ג) – יש למחוק את המילה "ייתכן" בהקשר לזיגוג כפול, בהתאם לסעיף 16 א במפרט משב"ש.
3. בסעיף 3.5 טבלה מס' 5 (א) – יש להוסיף כי בתריסי הגלילה במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת, בהתאם לסעיף 16 ה במפרט משב"ש.
4. בסעיף 3.7 טבלה מס' 5 – יש לתקן בעמודת המטבח 2 שקעים בדרגת הגנה ip44 בהתאם לסעיף 21 במפרט משב"ש.
5. להוסיף התייחסות בנושא חיבור תלת פאזי בארון המטבח מתחת למקום המתוכנן לכיריים מחוברת ישירות ללוח מפסק תלת פאזי ותחווט בכבל 5*2.5 בהתאם לסעיף 23 ה במפרט משב"ש.
6. בסעיף 4.1 מתקני קירור/ חימום בדירה – יש להוסיף כי יכלול הסתרה באמצעות כיסוי בלוח גבס בהתאם לסעיף 25 א (2) במפרט משב"ש.

בברכה,
רעות זיהן גרייבר
י.ת.ב. בע"מ